

VIA VITALI – MILANO

INTERVENTO DI RESTAURO SULLE SUPERFICI IN CEMENTO DECORATIVO PRESSO L'EDIFICIO DI VIA VITALI—VIALE MAINO, MILANO

L'intervento di restauro eseguito sui cementi decorativi ha visto in prim'ordine la rimozione dei vecchi interventi con morfologia non adeguata, la demolizione di rappezzi e ripristini difformi rispetto alla struttura originale. Le demolizioni sono state ottenute tramite mazzette e scalpelli di varie misure, martelline e bisturi.

La ricostruzione morfologica delle parti demolite e di quelle perdute di piccole dimensioni, sono state reintegrate con malte preparate con polvere di marmo, sabbia di fiume e calce idraulica. La malta premiscelata veniva applicata con stesure sottili del materiale stesso, fino alla ricostruzione ad imitazione di superficie. Le zone di più ampia superficie sono state ricostruite previa inserimento di perni d'acciaio inossidabile inseriti nella materia originale pulita e ben compatta; l'ancoraggio dei perni si è



Particolare di un balcone prima del restauro



Preparazione per rifacimento

ottenuto con resine bicomponenti e l'applicazione del nuovo cemento da ricostruzione è stata possibile solo dopo l'esecuzione di gabbie in filo zincato.

Un cemento bianco apposito, utilizzato per stesure sottili, è stato applicato sottolivello per permettere la rifinitura con la malta sopra citata.

Tutte le reintegrazioni strutturali sono state tamponate con spugne naturali ed acqua per creare più compattezza al materiale e maggior continuità estetica tra l'originale e le nuove ricostruzioni.

Le velature, sulle zone di discontinuità cromatica, sono state eseguite con colori silicati stesi a pennello.

Il consolidamento delle zone decoese si è ottenuto con iniezioni localizzate di malte premiscelate.



Stuccature



Particolare dopo il restauro

COMMITTENTE:

Privato
DIREZIONE LAVORI:
Paolo Perego, Antonio Carlo Rota
IMPRESA ESECUTRICE:
Trivella spa
RESTAURO:
Arc Ippogrifo di Astolfi
Arte e restauro di Giacomini



Prima del restauro



Dopo il restauro



Facciata in viale Maino dopo l'intervento di restauro